



Giovanni Palusa  
08-508 289 00  
giovanni.palusa@service.stockholm.se

**Jan Ringsö**  
Drömstigen 30  
167 61 BROMMA

## Radonmätning utförd

Sänder enligt överenskommelse över mätresultat från radonmätning. Det har gjorts en mätning och den ligger under riktvärdet 200 Bq/m<sup>3</sup>

<b>Fastighet</b>	Tennhjärtat 8
<b>Adress</b>	Drömstigen 30
<b>Hustyp</b>	Villa/Radhus

<b>Årtal</b>	<b>Årsmedel</b>
2001	59 Bq/m <sup>3</sup> 😊

Med vänliga hälsningar

Giovanni Palusa